



Samm-sammult

Põrandate vahatamine



Põrandaid vahatatakse, et kaitsta neid mehaanilise kulumise eest ja lihtsustada puhastamist. See aitab kaitsta ja säilitada põrandakatte materjali. Enne vahatamist tuleb pinnad puhastada – eemaldada vanad vahakihid (kui pind on varem vahatatud), teha süvapesu, loputada ja kuivatada.

Samm 1: Ilm & üldised soovitused

Suur õhuniiskus = pikk kuivamisaeg!

Kuiv õhk ja kõrge temperatuur = kuivamisaeg liiga lühike!

Parimad tingimused põrandate vahatamiseks on: temperatuur 18-24°C, suhteline õhuniiskus 40-70%.

Välgi tuuletõmbust!

Lülita välja konditsioneer ja põrandaküte.

Kui niiskus jääb vahakihi alla, siis võib vaha hiljem pulbristuda.



Samm 2: Vajalik varustus

Mopialus varrega, mopp.

Niisuta puhas mopp veega ja vääna suurem vesi välja.

Samm 3: Kanna vaha laiali

Loksuta kanistrit, kalla umbes 250 ml vaha põrandale.

Niisuta **puhas** mopp vahaga ja levita vaha kohe ühtlaselt õhukese kihina ühesuunaliste liigutustega laiali. Kui kasutad matti vaha, siis tuleb kanistrit enne vaha kallamist iga kord loksutada.

Liigu alati ruumi tagaosast ukse poole, mitte vastupidi.

Tööta u 1 m laiuste tööribadega.

Vajadusel lisa vaha ja levita viivitamatult, kattes iga järgmise mopitõmbega eelmist.



Nipp!

Kalla väiksem kogus vaha Kiehli 2l mõõdukannu või kasuta kanistril kraani, et vältida kanistri tilkumist või suurema koguse vaha maha sattumist. Alati hoia käepärast puhas rätik vahatilkade pühkimiseks.

Palun järgi tootjate toote- ja ohutuskaardil olevaid andmeid, samuti turvalisuse ja toote käitlemise nõuandeid. Järgi ka puhastusmasinate ja seadmete hooldus- ja kasutusjuhendeid.



Samm-sammult

Põrandate vahatamine

KIEHL
www.kiehl-group.com

Samm 4: Kuivamisaeg



Sõltuvalt õhuniiskusest ja kasutatud tootest, lase vahal täielikult kuivada, mis võtab aega 30 kuni 90 minutit. Linoleumi kuivamisaeg on u 6-12 tundi!

Alles siis kanna maha järgmine kiht vaha nagu kirjeldatud Samm 3-s. Palun hoia vahased mopid kuni eelmise vahakihi kuivamiseni kilekotis, et hoida neid kuivamise eest!

Teise vahakihi kuivamisaeg on 8-9 tundi. Iseläigestuv vaha saavutab läike peale kuivamist. Soovi korral läigesta pinda peale kuivamist High-Speed põranda-hooldusmasinaga.

Samm 5: Töövahendite puhastamine

Kuivata töövahendid niiske lapiga.
Loputa mopid puhta veega ja pese nad seejärel pesumasinas.



Vahatatud põrandate hooldamine

Esimesel nädalal peale vahatamist kasuta ainult kuiva või vajadusel väheniisket puhastust, sest täielik vaha kõvenemine kestab u 7 päeva. Niiske meetod eemaldab poolniisket vaha.

Alates teisest nädalast võid hakata kasutama puhastusaineid ja objektile sobivat hoolduskoristust.

Palun järgi tootjate toote- ja ohutuskaardil olevaid andmeid, samuti turvalisuse ja toote käitlemise nõuandeid. Järgi ka puhastusmasinate ja seadmete hooldus- ja kasutusjuhendeid.